

# 通学路対策箇所図(添川小学校区)



24 信号や横断歩道がない上に視距が悪く、横断するのに危険である。



<対策済>  
カーブミラーの設置

25 人通り、街灯が少なく、危険である。冬期間は吹き溜まりが発生する。



<対策>  
通学時のパトロール

26 人通りが少なく、危険である。



<対策>  
通学時のパトロール

凡例

● ■ : 要対策箇所

