

通学路対策箇所図(手ノ子小学校区)

20 外側線が消えかけているため、歩行者通行が危険である。



<対策済>
外側線の再表示



17 交通量が多く、歩道も狭いため危険である。



<対策済>
歩道及び路肩の拡幅



22 外側線が消えかけているため、歩行者通行が危険である。



<対策済>
外側線の再表示

21 外側線が消えかけているため、歩行者通行が危険である。



<対策済>
外側線の再表示



19 幅員狭小のうえ、歩道がなく危険である。



<対策済>
外側線、路面表示の設置



18 交通量が多く、歩道がないため危険である。



<対策>
現道拡幅、歩道設置中

23 外側線が消えかけているため、歩行者通行が危険である。



<対策済>
外側線の再表示



凡例

■: 要対策箇所