

通学路対策箇所図(第一小学校区)

1 交通量が多い上、見通しが悪く、横断時に危険である。



＜対策メニュー＞
路面表示の設置

3 交通量が多く、歩道がないため危険である。



＜対策メニュー＞
交差点部にドット線と路面表示の設置、横断歩道の塗り直し

4 交通量が多いが信号がなく、横断時に危険である。

＜対策メニュー＞
交差点のカラー舗装化

6 車道が狭く、歩道も設置されておらず危険である。



＜対策メニュー＞
外側線の再表示

5 歩車道の区分がなく、通学時に危険である。



＜対策メニュー＞
道路改良、歩道設置(H24 施工中)

2 信号、横断歩道がないため、横断時に危険である。



＜対策メニュー＞
交差点のカラー舗装化

凡例

● ■ : 要対策箇所