

通学路対策箇所図(添川小学校区)

25 人通り、街灯が少なく、危険である。冬期間は吹き溜まりが発生する。



＜対策メニュー＞
通学時のパトロール

24 信号や横断歩道がない上に視距が悪く、横断するのに危険である。



＜対策メニュー＞
カーブミラーの設置

26 人通りが少なく、危険である。



＜対策メニュー＞
通学時のパトロール

凡例

● ■ : 要対策箇所

